

ENTREPRENØR



RASMUSSEN & CO. APS

--

--

--

--

--

--

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR1-BR2-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR2
		00:00:05	0,00	S	Beton	S																				
		00:00:32	4,08																							
		00:00:42	5,06																							
		00:01:40	8,12																							jeg skubber af 1
		00:02:35	14,39							2																Slut I BR1

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Gl. Hovedledning	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR2	BR1
Filmfil : BR1-BR2-261120.mpg		2,2	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR2-BR3-261120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4					
00:00:04		0,00	ø200	S	Beton	S			2																	Start I BR2	
00:00:17	2_2A	0,36																					12 - 00	U	S		
00:00:41	2_3A	2,58																					04 - 08	F			
00:01:26	2_4A	4,88																					S1	04 - 08	F		
00:01:37	2_5A	6,08																					E1	04 - 08	F		
00:02:27		11,09							2																	Slut I BR3	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Gl. Hovedledning	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR2	BR3
Filmfil : BR2-BR3-261120.mpg		8,2	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

**Inspektions Fotos**

By:

Gade:

Dato:
26-11-2020Tæller:
2Rapport Nr.:
BR2-BR3-261120

Foto: BR2-BR3-261120-0,36-2-A.JPG
0,36m, Belægninger klasse 4, fra urref 12 til urref 00, Udfældninger, I samling




Foto: BR2-BR3-261120-2,58-3-A.JPG
2,58m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Fastsiddende



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 2	Rapport Nr.: BR2-BR3-261120
-----	-------	---------------------	--------------	--------------------------------



Foto: BR2-BR3-261120-4,88-4-A.JPG
 4,88m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Fastsiddende, Start



Foto: BR2-BR3-261120-6,08-5-A.JPG
 6,08m, Aflejring klasse 3, fra urref 04 til urref 08, Fastsiddende, Stop

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR4-BR3-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1															Start I BR4	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:11		0,16																								
00:00:26		1,33																								
00:00:59	3_4A	5,50																								
00:01:12		5,73																								
00:01:22		5,90								1																Slut I BR3

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR4	BR3
Filmfil : BR4-BR3-261120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 3	Rapport Nr.: BR4-BR3-261120
-----	-------	---------------------	--------------	--------------------------------



Foto: BR4-BR3-261120-5,5-4-A.JPG
5,5m, Grenrør klasse 0, urref 9

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 07-12-2020				Rapport nr : BR3-BR4-0,4-03-071220											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 071220				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S			3																	VA20%	
00:00:25		2,26							2																	VA5%	
00:00:33		2,86																OK					09	R			
00:00:51		4,78																OK					09	R			
00:01:07		6,52																OK					03	R			
00:01:33		9,62							3																	VA20%	
00:01:49		10,49							3																	Slut I BR3-BR4-0,4-03	

Stikreference : Startpunkt: BR3			Slutpunkt: BR4			Ur6Slutpunkt:			Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :		Slutpunkt :	
Længde: 0,4 m			Urref.: 03			Ledn. ID:			Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd		Stiktilslutning	
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_sat.xml									Fysisk Indeks :		Nummer :		BR14		BR3-BR4-0,4-03	
Filmfil : BR3-BR4-0,4-03-071220.mpg									5,1		Sted/Gade :		.		Adresse-ID :	
Bemærkning :																

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR4-BR5-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
00:00:26		0,00	ø110	S	Plast	S			2																Start I BR4	
00:00:37		0,20																OK				09	R			
00:00:49	4_3A	0,53																				04 - 08	S			
00:01:11		2,85							4																VA50%	
00:01:33		4,81							3																Slut I BR5	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR4	BR5
Filmfil : BR4-BR5-261120.mpg		7,9	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 4	Rapport Nr.: BR4-BR5-261120
-----	-------	---------------------	--------------	--------------------------------



Foto: BR4-BR5-261120-0,53-3-A.JPG
0,53m, Aflejring klasse 3, fra urref 4 til urref 8, Sand/Grus

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR6-BR2-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
									1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	S			2																	Start I BR6
00:00:32		2,63												AF										03 - 05	H	
00:00:42		3,44							2																	VA5%
00:00:47		3,44							4																	VA60%
00:01:15		7,08							4																	VA30%
00:01:22		7,16															OK						09	R		
00:01:47		7,67							2																	VA5%
00:03:29		19,90															OK						03	R		
00:03:42		20,20							2																	Slut I BR2

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR6	BR2
Filmfil : BR6-BR2-261120.mpg		6,3	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR6-BR6-KL-12-T-261120									
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
										1															Start I BR6
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S																			
00:00:31		2,60																							
00:00:48		3,75																							
00:00:54		3,86																							
00:01:25	6_5A	5,99																							
00:01:44	6_6A	6,68																							
00:01:48		6,94																							
00:01:54		7,03																							
00:02:03		7,27																							Slut I BR6-KL-12-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR6	BR6-KL-12-T
Filmfil : BR6-BR6-KL-12-T-261120.mpg		3,7	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 6	Rapport Nr.: BR6-BR6-KL-12-T-261120
-----	-------	---------------------	--------------	--



Foto: BR6-BR6-KL-12-T-261120-5,99-5-A.JPG
5,99m, Grenrør Klasse 0, urref 3



Foto: BR6-BR6-KL-12-T-261120-6,68-6-A.JPG
6,68m, Grenrør Klasse 0, urref 10

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapport nr : BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03
		0,00	ø110	S	Plast	S																				
		0,40																								
	8_3A	3,40																								
		3,60																								
		3,93								1																Slut I BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-T

Stikreference : Startpunkt: BR6 Slutpunkt: BR6-KL-12-T Ur6Slutpunkt:				Rapporttype :				ID : 1				Startpunkt :				Slutpunkt :			
Længde: 5,99 m Urref.: 03 Ledn. ID:				Stikledn. (fra Br.)				Type :				Stiktilslutning				Andet			
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_sat.xml				Fysisk Indeks :				Nummer :				BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03				BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-T			
Filmfil : BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-261120.mpg				4,6				Sted/Gade :				.				Adresse-ID :			
Bemærkning :																			

By:



Stik Insp.Fotos

By :

Gade :

Dato :
26-11-2020

Tæller :
8

Rapport Nr.:
BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-



Foto: BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-261120-3,4-3-A.JPG
3,4m, Grenrør klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & CO. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapport nr : BR6-BR6-KL-12-T-6,68-10-261120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
									1	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S			1																		Start I BR6-BR6-KL-12-T-6,68-10
00:00:22		0,69																OK						09	R		
00:01:35		1,37							1																	Slut I BR6-BR6-KL-12-T-6,68-10-T	
Stikreference : Startpunkt: BR6 Slutpunkt: BR6-KL-12-T Ur6Slutpunkt:										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
Længde: 6,68 m Urref.: 10 Ledn. ID:										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Stiktilslutning				Andet									
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_sat.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR6-BR6-KL-12-T-6,68-10				BR6-BR6-KL-12-T-6,68-10-T									
Filmfil : BR6-BR6-KL-12-T-6,68-10-261120.mpg										1,5		Sted/Gade :		.				Adresse-ID :									
Bemærkning :																											

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR6-BR6-KL2-T-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1															Start I BR6	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:22		1,80																								
00:00:33		2,74																								
00:00:49	9_4A	2,82																								
00:00:55		3,08																								
00:01:15	9_6A	3,86																								
00:01:23		4,66																								
00:01:31		5,07								2																VA10%
00:01:40		5,15																								3
00:02:29		5,58								2																Slut I BR6-KL2-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR6	BR6-KL2-T
Filmfil : BR6-BR6-KL2-T-261120.mpg		0	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 9	Rapport Nr.: BR6-BR6-KL2-T-261120
-----	-------	---------------------	--------------	--------------------------------------



Foto: BR6-BR6-KL2-T-261120-2,82-4-A.JPG
 2,82m, Grenrør Klasse 0, urref 10



Foto: BR6-BR6-KL2-T-261120-3,86-6-A.JPG
 3,86m, Grenrør Klasse 0, urref 9

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegreneren				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR7-BR3-261120										
Sagsnavn : Blommegreneren				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S			1																Start I BR7	
00:00:17		2,09																					05 - 07	S		
00:00:27		2,25																					03	R		
00:00:28		2,25							2																VA10%	
00:01:27		9,99							2																VA5%	
00:01:59		15,23																					09	R		
00:02:09		16,29																					06	R		
00:02:18		16,29							2																Slut I BR3	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegreneren 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR7	BR3
Filmfil : BR7-BR3-261120.mpg		3,8	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrener				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR7-BR7-KL12-T-261120									
Sagsnavn : Blommegrener				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
										1															Start I BR7
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S																			
00:00:12		0,45																				09	R		
00:00:24		1,08																				09	R		
00:00:59	11_4A	4,66																				09			
00:01:16	11_5A	5,98																				03			
00:01:28		6,29																				09	R		
00:01:38		6,69								1															Slut I BR7-KL12-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrener 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR7	BR7-KL12-T
Filmfil : BR7-BR7-KL12-T-261120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 11	Rapport Nr.: BR7-BR7-KL12-T-261120
-----	-------	---------------------	---------------	---------------------------------------



Foto: BR7-BR7-KL12-T-261120-4,66-4-A.JPG
4,66m, Grenrør Klasse 0, urref 9




Foto: BR7-BR7-KL12-T-261120-5,98-5-A.JPG
5,98m, Grenrør Klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR7-BR7-KL-10-T-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR7
		0,00	ø110	S	Plast	S																				
		0,64																				06	R			
		1,16								3																VA20%
		1,16																				09	R			
	12_5A	3,25																				03				
		3,82								1																VA2%
	12_7A	4,48																				10				
		4,77																				09	R			
		5,34								1																Slut I BR7-KL-10-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR7	BR7-KL-10-T
Filmfil : BR7-BR7-KL-10-T-261120.mpg		5,3	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 12	Rapport Nr.: BR7-BR7-KL-10-T-261120
-----	-------	---------------------	---------------	--



Foto: BR7-BR7-KL-10-T-261120-3,25-5-A.JPG
3,25m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: BR7-BR7-KL-10-T-261120-4,48-7-A.JPG
4,48m, Grenrør klasse 0, urref 10

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR8-BR2-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR8
		00:00:04	0,00	S	Plast	S				1																VA20%
		00:01:19	10,20							3																VA5%
		00:01:58	12,84							2																
		00:02:34	16,31																				06	R		
		00:02:45	16,50							1																Slut I BR2

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR8	BR2
Filmfil : BR8-BR2-261120.mpg		3,9	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR8-BR8-KL12-T-261120									
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
00:00:04		0,01	ø110	S	Plast	S			1																Start I BR8
00:00:20		0,43																OK				09	R		
00:00:28		0,94																OK				09	R		
00:00:42		2,66																OK				03	R		
00:01:02	14_5A	3,67																GR				09			
00:01:45		6,49																AF				S1	05 - 07	A	
00:02:06	14_7A	7,87																GR				03			
00:02:18		8,43																AF				E1	05 - 07	A	
00:02:20		8,43																AF				S2	05 - 07	S	
00:02:58		11,19																AF				E2	05 - 07	S	
00:04:02		11,19							1																Slut I BR8-KL12-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR8	BR8-KL12-T
Filmfil : BR8-BR8-KL12-T-261120.mpg		4,8	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 26-11-2020	Tæller: 14	Rapport Nr.: BR8-BR8-KL12-T-261120
-----	-------	---------------------	---------------	---------------------------------------



Foto: BR8-BR8-KL12-T-261120-3,67-5-A.JPG
3,67m, Grenrør Klasse 0, urref 9



Foto: BR8-BR8-KL12-T-261120-7,87-7-A.JPG
7,87m, Grenrør Klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR8-BR8-KL-10-T-261120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S			1																Start I BR8	
00:00:21		0,92																OK				09	R			
00:00:41	15_3A	1,92																GR				10				
00:01:06	15_4A	3,75																GR				03				
00:01:10		4,09																OK				09	R			
00:01:23		5,37							1																Slut I BR8-KL-10-T	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR8	BR8-KL-10-T
Filmfil : BR8-BR8-KL-10-T-261120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

**Inspektions Fotos**

By:

Gade:

Dato:
26-11-2020Tæller:
15Rapport Nr.:
BR8-BR8-KL-10-T-261120

Foto: BR8-BR8-KL-10-T-261120-1,92-3-A.JPG
1,92m, Grenrør Klasse 0, urref 10



Foto: BR8-BR8-KL-10-T-261120-3,75-4-A.JPG
3,75m, Grenrør Klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 26-11-2020				Rapp. nr. : BR9-BR2-261120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 261120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S			1																		Start I BR9
00:02:07		19,55							1																		Slut I BR2

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR9	BR2
Filmfil : BR9-BR2-261120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR9-BR9-KL12-T-271120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1															Start I BR9		
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S																					
00:00:23		1,74																									
00:00:34		2,41																									
00:00:44		3,62																									
00:01:12	17_5A	6,62																									
00:01:19		7,49																									
00:01:30		8,29																									
00:02:03	17_8A	11,28																									
00:02:26		14,75								1																	Slut I BR9-KL12-T
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Andet									
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR9				BR9-KL12-T									
Filmfil : BR9-BR9-KL12-T-271120.mpg										1,5		Sted/Gade :				Adresse-ID :											
Bemærkning :																											



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 17	Rapport Nr.: BR9-BR9-KL12-T-271120
-----	-------	---------------------	---------------	---------------------------------------




Foto: BR9-BR9-KL12-T-271120-6,62-5-A.JPG
6,62m, Grenrør Klasse 0, urref 3



Foto: BR9-BR9-KL12-T-271120-11,28-8-A.JPG
11,28m, Grenrør Klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR9-BR9-KL-2-T-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Nej				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1															Start I BR9	
00:00:02		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:20		1,99													OK						03		R			
00:00:38	18_3A	3,83													GR						09					
00:00:41		4,06													OK						09		R			
00:00:52		5,09													OK						03		R			
00:00:58		5,55													OK						03		R			
00:01:18		7,57							2																VA5%	
00:01:32	18_8A	8,96													GR						09					
00:02:28	18_9A	12,23																			03 - 09		S			
00:02:34		12,33							4																Slut I BR9-KL-2-T	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR9	BR9-KL-2-T
Filmfil : BR9-BR9-KL-2-T-271120.mpg		5,3	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 18	Rapport Nr.: BR9-BR9-KL-2-T-271120
-----	-------	---------------------	---------------	---------------------------------------



Foto: BR9-BR9-KL-2-T-271120-3,83-3-A.JPG
 3,83m, Grenrør Klasse 0, urref 9



Foto: BR9-BR9-KL-2-T-271120-8,96-8-A.JPG
 8,96m, Grenrør Klasse 0, urref 9

By



Inspektions Fotos

By:

Gade:

Dato:
27-11-2020

Tæller:
18

Rapport Nr.:
BR9-BR9-KL-2-T-271120



Foto: BR9-BR9-KL-2-T-271120-12,23-9-A.JPG
12,23m, Aflejring klasse 4, fra urref 3 til urref 9, Sand/Grus

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR4-BR4-KL-2-T-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1															Start I BR4	
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:16		0,77																								
00:00:42	19_3A	2,62																								
00:00:48		2,76																								
00:01:30		6,02								1																Slut I BR4-KL-2-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR4	BR4-KL-2-T
Filmfil : BR4-BR4-KL-2-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:

Gade:

Dato:
27-11-2020

Tæller:
19

Rapport Nr.:
BR4-BR4-KL-2-T-271120



Foto: BR4-BR4-KL-2-T-271120-2,62-3-A.JPG
2,62m, Grenrør klasse 0, urref 12

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR5-BR5-KL-12-T-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S			1																Start I BR5	
00:00:07		0,00																OK				01	R		1	
00:00:18		0,36																OK				03	R			
00:01:00	20_4A	3,80																GR				09				
00:01:04		4,11																OK				10	R			
00:01:14		4,36							1																Slut I BR5-KL-12-T	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR5	BR5-KL-12-T
Filmfil : BR5-BR5-KL-12-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 20	Rapport Nr.: BR5-BR5-KL-12-T-271120
-----	-------	---------------------	---------------	--



Foto: BR5-BR5-KL-12-T-271120-3,8-4-A.JPG
3,8m, Grenrør klasse 0, urref 9

ENTREPRENØR RASMUSSEN & CO. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR5-BR10-271120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1																Start I BR5	
		0,00	ø110	S	Plast	S																					
		0,00																									
		1,05								1																	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR5	BR10
Filmfil : BR5-BR10-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR10-BR10-KL-12-T-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR10
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:07		0,00																								
00:00:18		0,55																								
00:01:01	22_4A	4,00																								
00:01:24		6,27								1																Slut I BR10-KL-12-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR10	BR10-KL-12-T
Filmfil : BR10-BR10-KL-12-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:

Gade:

Dato:
27-11-2020

Tæller:
22

Rapport Nr.:
BR10-BR10-KL-12-T-27112



Foto: BR10-BR10-KL-12-T-271120-4-4-A.JPG
4m, Grenrør klasse 0, urref 9

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR10-BR11-271120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1																	Start I BR10
		0,00	ø110	S	Plast	S				2																	VA10%
		1,80								2																	VA5%
		2,96								1																	VA2%
		3,70								1																	Slut I BR11
		8,07								1																	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR10	BR11
Filmfil : BR10-BR11-271120.mpg		1,9	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & CO. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegreinen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR11-BR11-KL-12-T-271120										
Sagsnavn : Blommegreinen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S			1																Start I BR11	
00:00:28	24_2A	3,67																				10 - 03	P			
00:00:34		3,78							2															Inspektion stop KAN IKKE KOMME FORBI DE 4		
										Rapporttype :				ID : 1				Startpunkt :				Slutpunkt :				
										Stikledn. (fra Br.)				Type :				Brønd				Andet				
Tekstfil : Blommegreinen 263, 5220 odense_main.xml										Fysisk Indeks :				Nummer :				BR11				BR11-KL-12-T				
Filmfil : BR11-BR11-KL-12-T-271120.mpg										8,7				Sted/Gade :				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

By



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 24	Rapport Nr.: BR11-BR11-KL-12-T-27112
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR11-BR11-KL-12-T-271120-3,67-2-A.JPG
3,67m, Deformation klasse 4, fra urref 10 til urref 3, Punktdeformation

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR11-BR11-KL-2-T-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR11
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:30		3,05																								
00:00:45	25_3A	3,72																								
00:00:53	25_4A	3,92																								
00:01:19		6,03								1																Slut I BR11-KL-2-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR11	BR11-KL-2-T
Filmfil : BR11-BR11-KL-2-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 25	Rapport Nr.: BR11-BR11-KL-2-T-271120
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR11-BR11-KL-2-T-271120-3,72-3-A.JPG
 3,72m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: BR11-BR11-KL-2-T-271120-3,92-4-A.JPG
 3,92m, Grenrør klasse 0, urref 10

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR12-BR12-KL-12-T-271120									
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
										1															Start I BR12
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S																			
00:00:22		2,17																				05	R		
00:00:39	27_3A	2,50																				11			
00:01:15	27_4A	5,73																				03			
00:01:21		6,02																				09	R		
00:01:33		6,39																				09	R		
00:01:48	27_7A	6,56																				09			
00:01:52	27_8A	6,78																				03 - 09	F		
00:02:06		7,25								1															Slut I BR12-KL-12-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR12	BR12-KL-12-T
Filmfil : BR12-BR12-KL-12-T-271120.mpg		6	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 26	Rapport Nr.: BR12-BR12-KL-12-T-27112
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR12-BR12-KL-12-T-271120-2,5-3-A.JPG
2,5m, Grenrør klasse 0, urref 11



Foto: BR12-BR12-KL-12-T-271120-5,73-4-A.JPG
5,73m, Grenrør klasse 0, urref 3



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 26	Rapport Nr.: BR12-BR12-KL-12-T-27112
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR12-BR12-KL-12-T-271120-6,56-7-A.JPG
6,56m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: BR12-BR12-KL-12-T-271120-6,78-8-A.JPG
6,78m, Aflejring klasse 4, fra urref 3 til urref 9, Fastsiddende

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR12-BR12-KL-2-T-271120									
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
										1															Start I BR12
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S																			
00:00:19		0,91																				06	R		
00:00:42	27_3A	2,17																				02			
00:01:15	27_4A	5,24																				03			
00:01:24		5,49																				09	R		
00:01:29	27_6A	5,62																				03			
00:01:43		6,01																				09	R		
00:01:54		6,24								1															Slut I BR12-KL-2-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR12	BR12-KL-2-T
Filmfil : BR12-BR12-KL-2-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 27	Rapport Nr.: BR12-BR12-KL-2-T-271120
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR12-BR12-KL-2-T-271120-2,17-3-A.JPG
 2,17m, Grenrør klasse 0, urref 2



Foto: BR12-BR12-KL-2-T-271120-5,24-4-A.JPG
 5,24m, Grenrør klasse 0, urref 3

By



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 27	Rapport Nr.: BR12-BR12-KL-2-T-271120
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR12-BR12-KL-2-T-271120-5,62-6-A.JPG
5,62m, Grenrør klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & CO. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR12-BR1-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR12
		0,00	ø110	S	Plast	S																				
		4,98																								
		8,04								2																

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR12	BR1
Filmfil : BR12-BR1-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR13-BR13-KL-10-T-271120										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR13
00:00:06		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:34	29_2A	2,17																								
00:01:02	29_3A	5,06																								
00:01:06		5,28																						R		
00:01:18		6,48								1																Slut I BR13-KL-10-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR13	BR13-KL-10-T
Filmfil : BR13-BR13-KL-10-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 29	Rapport Nr.: BR13-BR13-KL-10-T-27112
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR13-BR13-KL-10-T-271120-2,17-2-A.JPG
2,17m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: BR13-BR13-KL-10-T-271120-5,06-3-A.JPG
5,06m, Grenrør klasse 0, urref 3

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegreneren				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR13-BR13-KL-12-T-271120												
Sagsnavn : Blommegreneren				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.												
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM												
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER			
										1																Start I BR13		
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S																						
00:00:13		0,74																		OK								
00:00:27		1,79																		OK								
00:01:02	30_4A	4,43																		GR								
00:01:27	30_5A	6,44																		GR								
00:01:39		7,55																		OK								
00:01:48		7,91								1																		

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegreneren 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR13	BR13-KL-12-T
Filmfil : BR13-BR13-KL-12-T-271120.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 27-11-2020	Tæller: 30	Rapport Nr.: BR13-BR13-KL-12-T-27112
-----	-------	---------------------	---------------	---



Foto: BR13-BR13-KL-12-T-271120-4,43-4-A.JPG
4,43m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: BR13-BR13-KL-12-T-271120-6,44-5-A.JPG
6,44m, Grenrør klasse 0, urref 9

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR13-BR1-271120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER		
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	2	
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S			2																		Start I BR13
00:00:07		0,00												AF									S1	05 - 07	P		
00:00:46		5,11												AF									E1	05 - 07	P		
00:00:57		6,55												AF										05 - 09	P		
00:01:44		11,13							1																		Slut I BR1

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR13	BR1
Filmfil : BR13-BR1-271120.mpg		4,7	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR-BR1-271120											
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 271120				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.											
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM											
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
00:00:06		0,00	ø200	S	Plast	S			2																		Start I BR
00:00:12		0,31																				S1	12 - 00				
00:00:25		2,62							2																		VA5%
00:00:49		7,72																									
00:01:19	32_5A	13,25																									
00:02:09		23,44																									
00:02:41		23,91																				E1	12 - 00				
00:02:45		23,91							3																	Slut I BR1	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR	BR1
Filmfil : BR-BR1-271120.mpg		7,6	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:

Gade:

Dato:
27-11-2020

Tæller:
32

Rapport Nr.:
BR-BR1-271120



Foto: BR-BR1-271120-13,25-5-A.JPG
13,25m, Belægninger klasse 3, fra urref 12 til urref 00, Udfældninger, I samling

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 27-11-2020				Rapp. nr. : BR14-BR15-071220												
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 071220				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.												
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM												
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT.	URREF.	TYPE	BEMÆRKNINGER			
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	OBS.	FRA-TIL		1	2	
00:00:05		0,00	ø110	S	Plast	S			2																			Start I BR14
00:00:14		0,77							3																			VA20%
00:01:04		5,87							3																		Slut I BR15	

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR14	BR15
Filmfil : BR14-BR15-071220.mpg		6,4	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & CO. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 07-12-2020				Rapp. nr. : BR15-BR16-071220													
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 071220				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.													
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM													
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER			
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S			3																				
00:00:49		4,89							2																				
00:01:42		9,40							2																				

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR15	BR16
Filmfil : BR15-BR16-071220.mpg		5,7	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 07-12-2020				Rapp. nr. : BR14-BR14-KL10-T-071220										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 071220				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvej				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR14
		0,00	ø110	S	Plast	S																				
		0,73													OK							08	R			
	36_3A	1,08													GR							11				
		1,52													OK							09	R			
		4,76								1																Slut I BR14-KL10-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR14	BR14-KL10-T
Filmfil : BR14-BR14-KL10-T-071220.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

By



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 07-12-2020	Tæller: 36	Rapport Nr.: BR14-BR14-KL10-T-07122
-----	-------	----------------------------	----------------------	---



Foto: BR14-BR14-KL10-T-071220-1,08-3-A.JPG
1,08m, Grenrør klasse 0, urref 11

ENTREPRENØR RASMUSSEN & Co. APS



Entreprenør Rasmussen & Co. ApS
Kastanievej 2, 5600 Faaborg
Telefon: 50 54 88 23
E-mail: srbyg@live.dk

Kundenavn : Blommegrenen				Version : Fotomanual 2015				System : Spildevand				Dato : 07-12-2020				Rapp. nr. : BR16-BR16-KL10-T-071220										
Sagsnavn : Blommegrenen				Data-ID : 071220				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Entreprenør Rasmussen & Co.										
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast				Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : FUM										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (0-4)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER	
										1																Start I BR16
00:00:04		0,00	ø110	S	Plast	S																				
00:00:16	37_2A	0,63																								
00:00:28		0,91																								
00:00:42		2,33																								
00:00:51	37_5A	3,12																								
00:01:00		3,38								1																Slut I BR16-KL10-T

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Andet
Tekstfil : Blommegrenen 263, 5220 odense_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer :	BR16	BR16-KL10-T
Filmfil : BR16-BR16-KL10-T-071220.mpg		1,5	Sted/Gade :	Adresse-ID :	
Bemærkning :					



Inspektions Fotos

By:	Gade:	Dato: 07-12-2020	Tæller: 37	Rapport Nr.: BR16-BR16-KL10-T-07122
-----	-------	---------------------	---------------	--



Foto: BR16-BR16-KL10-T-071220-0,63-2-A.JPG
0,63m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: BR16-BR16-KL10-T-071220-3,12-5-A.JPG
3,12m, Grenrør klasse 0, urref 11